

SHARP®

インフォメーションディスプレイ

形名

PN-LC752

PN-LC652

Sフォーマットコマンド取扱説明書


PN-LC752-LC652 JA23(S1)

コンピューターで本機を制御する (RS-232C)

コンピューターの RS-232C (COM ポート) を利用して、コンピューターから本機を制御することができます。「コマンドフォーマット」が「S フォーマット」の場合の説明です。

接続のしかた

コンピューターの COM ポート (RS-232C コネクター) と本機の RS-232C 入力端子を RS-232C ケーブル (ストレート) で接続します。本機の端子はメス型コネクターです。



通信仕様

コンピューター側の RS-232C 通信仕様を次のように設定

ボーレート	9600bps
データ長	8 ビット
パリティ	なし


ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし

してください。

通信手順

■ コマンド

コンピューターから本機にコマンドを送ると、それに応じたレスポンスが返ってきます。



コマンド部分
(規定の英数4文字)

パラメーター部分
(数字 +、-、スペース、?
で構成される4文字)

[例] VOLM0030
VOLM_{□□}30

※パラメーター部分が4文字に足りない場合は、スペース(「□」)で4文字になるように調整してください。(「□」は改行コード (0DH、0AHまたは0DH))

× VOLM30□

○ VOLM_{□□}30□


RS-232C コマンド一覧表 (4ページ) の中で、「方向」に「R」と入っているコマンドについては、「?」をパラメーターにすることにより、現在の設定値を返します。

[例]

VOLM ? ? ? ?	← コンピューターから本機へ (現在の音量設定値は?)
30	← 本機からコンピューターへ (設定値: 30)


■ レスポンス

コマンドが正しく実行された場合



コマンドの終了後、返信されます。


コマンドが実行できなかった場合



ご参考

- 該当するコマンドがない場合や、現在の状態で使用できないコマンドを使用した場合などに「ERR」が返信されます。
- コンピューターと本機の接続が不完全な場合など、通信自体が成立しない状態では、「ERR」を含め返信はありません。
- 周囲環境によるノイズ等が原因で、正しくコマンドが受信できず「ERR」が返信される場合があります。システムやソフトウェアで、コマンドの再送信（リトライ）を行う等配慮してください。

コマンドの実行に時間がかかっている場合




下記コマンドの場合、戻り値として「WAIT」が返ってきます。この場合、しばらく待つと戻り値が返ってきます。戻り値が返ってくるまでは、コマンドを送信しないでください。

- 「WAIT」が返ってくるコマンド
RSET、POWR、INPS、BOMD、WIDE コマンド

■ 通信間隔について

- 必ず「OK」または「ERR」が返ってきたあとに次のコマンドを送信してください。
また、コマンドレスポンスに対するタイムアウト時間を設定するときは、10 秒以上に設定してください。
- コマンドレスポンスから次のコマンド送信までは、100ms 以上の間隔を空けてください。



ご参考

- オールリセットを実行したときは、再起動します。1 分以上経過してから次のコマンドを送信してください。
- 電源「入」または「切」コマンドを送信するときは、送信するアプリケーション側でバッファをクリアすることをお勧めします。
- 電源「入」または「切」コマンドを実行したときは、1 分以上経過してから次のコマンドを送信してください。

RS-232C コマンド一覧表

コマンド一覧表の見かた

コマンド： コマンド部分 (2ページ)

方向： W 「パラメーター」をパラメーター部分 (2ページ) に設定して使用することにより、「制御/返信内容」に書かれたように機能します。
R パラメーター部分 (2ページ) に「????」または「_ _ _ ?」を使用することにより、「返信」に示す返り値が得られます。

パラメーター： パラメーター部分 (引数) (2ページ)

返信： レスポンス (返り値)

※： ●：電源「入」と電源待機状態、入力信号待機状態で使えます。
○：電源「入」と入力信号待機状態で使えます。
△：電源「入」と電源待機状態(パワーセーブモード:オフ)で使えます。
-：電源「入」で使えます。

電源制御/入力切換

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	※
電源制御	POWR	W	0		電源待機状態へ移行	●
			1		電源待機状態から復帰	
		R		0	電源待機状態	
				1	通常動作状態	
入力切換	INPS	W	0		信号入力待機状態 トグルで入力切換。	○
		WR		2	D-SUB	
				10	HDMI1	
				13	HDMI2	
				14	DisplayPort	
				18	HDMI3	
				21	OPS	
				24	APPLICATION	
				27	USB-C	

一般設定メニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	※
音量	VOLM	WR	0 ~ 100	0 ~ 100		-
消音	MUTE	WR	0~1	0~1	0 : オフ、1 : オン	
画面サイズ	WIDE	WR	1~3	1~3	1 : ワイド、2 : 4:3、3 : Dot by Dot	

管理者設定メニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	※
型名	INF1	R		値		△
製造番号	SRNO	R		値		

特別機能メニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	※
オールリセット	RSET	W	0		0 : オールリセット	-

その他

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	※
明るさ	VLMP	WR	0 ~ 100	0 ~ 100		-
解像度チェック	PXCK	R		-	現在の解像度を○○○、○○○の形で返信	
スリープ (バックライトオフ)	BOMD	W	0		スリープ (バックライトオフ) 状態に移行	
			1		スリープ (バックライトオフ) 状態から復帰	
		R		0		
			1		通常動作 (バックライトオン) 状態	

コンピューターで本機を制御する (LAN)

本機をネットワークに接続し、ネットワーク上のコンピューターから本機を制御することができます。「コマンドフォーマット」が「S フォーマット」の場合の説明です。

ご参考

- 本機をネットワークに接続する必要があります。
- 設定メニューの「ネットワーク」の「通信設定」で「ネットワークディスプレイ制御」をオンにしてください。
- 「パワーセーブモード」がオンのとき、電源待機状態では、制御できません。

コマンドによる制御

ターミナルソフトなどを使い、RS-232C コマンド (4ページ) で本機を制御することができます。

ターミナルソフトの説明書も併せてお読みください。

1. 本機と接続する。
 - ① IP アドレス、データポート番号 (初期値: 10008) を指定し、本機と接続する。
接続に成功すると、「Login:□」が返信されます。
 - ② ユーザー名を送信する。
 - 「ユーザー名」 + 「□」を送信してください。
 - ユーザー名を設定していない場合は、「□」を送信してください。
 - 送信に成功すると、「Password:□」が返信されます。
 - ③ パスワードを送信する。
 - 「パスワード」 + 「□」を送信してください。
 - パスワードを設定していない場合は、「□」を送信してください。
 - 送信に成功すると、「OK□」が返信されます。
2. コマンドを送信し、本機を制御する。
 - コマンドは RS-232C と同じです。通信手順 (2ページ) に従い操作してください。
 - RS-232C コマンド一覧表 (4ページ) にあるコマンドが使えます。
3. 本機との接続を切断し、終了する。
 - ① 「BYE□」を送信する。
送信に成功すると、「Goodbye□」が返信され、接続が切断されます。

ご参考

- 通信のない時間が、「自動ログアウト時間」で設定されている時間経過すると、切断されます。