SHARP.

インフォメーションディスプレイ ^{形名} **PN-HW862**

PN-HW752

- **PN-HW652**
- **PN-HW552**
- **PN-HW502**
- **PN-HW432**
- **PN-HW322**

Sフォーマットコマンド取扱説明書

コンピューターで本機を制御する(RS-232C)

コンピューターの RS-232C (COM ポート)を利用して、コ ンピューターから本機を制御することができます。 「コマンドフォーマット」が「Sフォーマット」の場合の説明 です。

接続のしかた

コンピューターの COM ポート (RS-232C コネクター) と本 機の RS-232C 入力端子を RS-232C ケーブル (ストレート) で 接続します。本機の端子はメス型コネクターです。



通信仕様

コンピューター側の RS-232C 通信仕様を次のように設定して ください。

ボーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし

ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

通信手順

■ コマンド

コンピューターから本機にコマンドを送ると、それに応じた レスポンスが返ってきます。



コマンド部分 (規定の英数4文字)

パラメーター部分 (数字、+、-、スペース、?

で構成される4文字)

[例] VOLM0030 VOLM___30

 ※パラメーター部分が4文字に足りない場合は、スペース (「」」)で4文字になるように調整してください。
 (「□」」は改行コード(0DH、0AHまたは0DH))

 \times VOLM30

RS-232C コマンド一覧表(4ページ)の中で、「方向」に 「R」と入っているコマンドについては、「?」をパラメーター にオスニトにトト 明左の設定値を返します

V	9 るここにより、現住の設定値を返しより。
	例]
	VOLM ? ? ? ? $\leftarrow \begin{array}{c} \neg \gamma \forall \forall \neg \neg \gamma = \neg \neg \neg = \neg \neg \neg = \neg =$
	30 ← 本機からコンピューターへ (設定値:30)

■ レスポンス

コマンドが正しく実行された場合

コマンドの終了後、返信されます。

コマンドが実行できなかった場合

ご参考

- 該当するコマンドがない場合や、現在の状態で使用できな いコマンドを使用した場合などに「ERR」が返信されます。
- コンピューターと本機の接続が不完全な場合など、通信自体が成立しない状態では、「ERR」を含め返信はありません。
- 周囲環境によるノイズ等が原因で、正しくコマンドが受信できず「ERR」が返信される場合があります。システムやソフトウェアで、コマンドの再送信(リトライ)を行う等配慮してください。
- コマンドの実行に時間がかかっている場合

下記コマンドの場合、返り値として「WAIT」が返ってきます。 この場合、しばらく待つと返り値が返ってきます。返り値が 返ってくるまでは、コマンドを送信しないでください。 ・「WAIT」が返ってくるコマンド

POWR、INPS、BOMD、WIDE コマンド

- 通信間隔について
- 必ず「OK」または「ERR」が返ってきたあとに次のコマンドを送信してください。
 また、コマンドレスポンスに対するタイムアウト時間を設定するときは、10秒以上に設定してください。
- コマンドレスポンスから次のコマンド送信までは、 100ms 以上の間隔を空けてください。

VOLM0020 OK _____ 100ms 以上空ける INPS0001

WAIT OK

ご参考

• 電源「切」コマンドを実行したときは、10秒分以上経過してから次のコマンドを送信してください。

コンピューターで本機を制御する(RS-232C)

RS-232C コマンド一覧表

コマンド一覧表の見かた

※:

- コマンド: コマンド部分(2ページ)
- 方向: W「パラメーター」をパラメーター部分(2ページ)に設定して使用することにより、「制御/返信内容」 に書かれたように機能します。
 - に書かれたように機能します。 R パラメーター部分(2ページ)に「????」または「____?」を使用することにより、「返信」 に示す返り値が得られます。
- パラメーター: パラメーター部分 (引数) (2ページ)
- 返信: レスポンス(返り値)
 - ●:電源「入」と電源待機状態、入力信号待機状態で使えます。
 - ○:電源「入」と入力信号待機状態で使えます。
 - -: 電源「入」で使えます。

電源制御/入力切換

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
電源制御	POWR	W	0		電源待機状態へ移行	
			1		電源待機状態から復帰	
		R		0	電源待機状態	•
				1	通常動作状態	
				2	信号入力待機状態	
入力切換	INPS	W	0		トグルで入力切換。	
		WR		10	HDMI1	0
				11	メディアプレーヤー	
				13	HDMI2	
				27	USB-C	

映像設定メニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
ピクチャーモード	BMOD	WR	0		標準	
			4		高輝度	
			8		カスタム	
			22		ショップ	
			23		会議室	
			25		交通機関	
バックライト	VLMP	WR	0-100	0-100		
アスペクト	WIDE	WR	1		ワイド	
			2		標準	-
			3		1:1	
			11		フル	
色温度	CTMP	WR	0		ネイティブ	
			8		ウォーム	
			13		標準	
			22		クール	
			99		カスタム	
Rゲイン	CRTR	WR	0-255	0-255	「色温度」が「カスタム」のとき、各項目を調整します。	
Gゲイン	CRTG	WR	0-255	0-255	「色温度」が「カスタム」以外のとき設定するとエラーになります。	
Bゲイン	CRTB	WR	0-255	0-255		

システムメニュー

榜	能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
日付/時刻設定		DATE	WR	AABBCCDDEE	AABBCCDDEE	AA:年、BB:月、CC:日、DD:時、EE:分	-
温度センサー設定		STDR	WR	0-1	0-1	0: 横長設置、1: 縦長設置	
型名		INF1	R		値		
製造番号		SRNO	R		値		
キーロック設定		ALCM	WR	0-1	0-1	0:許可する,1:全ロック	
IRロック設定		ALCR	WR	0		許可する	
				1		全ロック	
				2		ボリューム以外禁止	
				3		電源ボタン以外禁止	
モーション		SCSV	WR	0-1	0-1	0:オフ、1:オン	_
モーション動作間隔	7	MINT	WR	10-600	10-600	10秒単位(10, 20, 30,, ,600)	
リフレッシュモート		PREF	WR	0-2	0-2	0:オフ、1:モード、2:モード2	
タイルマトリクス	タイルマトリクス	ENLG	WR	0-1	0-1	0:オフ、1:オン	
	拡大倍率	EMHV	WR	12,13,22,21,31	12,13,22,21,31	m×nをmnで指定。mは長辺方向、nは短辺方向の台数	
	位置	EPOS	WR	1-4	1-4		
	拡大倍率/位置	ESPG	WR	XXYY	XXYY	XX: 拡大倍率(SEMHVと同じ), YY: 位置 (EPOSと同じ)	
	額縁補正	BZCO	WR	0-1	0-1	0:オフ、1:オン	1

その他

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
音量	VOLM	WR	$0 \sim 100$	$0 \sim 100$		-
消音	MUTE	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	
温度異常監視	DSTA	R		0	内部温度正常	
				1	内部温度異常が発生し、電源待機状態	
				2	過去に温度異常発生(温度異常の情報を消すときは、主電源を切ります。)	•
				3	内部温度異常が発生し、バックライト輝度低減状態	
				4	温度センサー異常	
温度取得	ERRT	R		値	温度センサーの温度を返信する。	
					返信が「126」のときは、温度センサー異常	-
解像度チェック	PXCK	R		-	現在の解像度を〇〇〇、〇〇〇の形で返信	

コンピューターで本機を制御する (LAN)

本機をネットワークに接続し、ネットワーク上のコンピュー ターから本機を制御することができます。 「コマンドフォーマット」が「Sフォーマット」の場合の説明 です。

ご参考

- 本機をネットワークに接続する必要があります。
- システムメニューの「コントロール設定」の「PC CONTROL」 で「PC CONTROL」を許可にしてください。
- •「PC CONTROL」を許可にするには、ユーザ名とパスワードを初期値の「ADMIN」から変更する必要があります。

<u>コマンドによる制御</u>

ターミナルソフトなどを使い、RS-232C コマンド(4ページ) で本機を制御することができます。

ターミナルソフトの説明書も併せてお読みください。

- 1. 本機と接続する。
 - IP アドレス、データポート番号(10008)を指定し、 本機と接続する。

接続に成功すると、「Login:□」が返信されます。

- ユーザー名を送信する。
 - 「ユーザー名」+ 「□」を送信してください。
 - ユーザー名を設定していない場合は、「□」を送信してください。
 - 送信に成功すると、「Password:」」」が返信されます。
- ③ パスワードを送信する。
 - •「パスワード」+「□」を送信してください。
 - パスワードを設定していない場合は、「□」を送信してください。
 - 送信に成功すると、「OK」」」が返信されます。
- 2. コマンドを送信し、本機を制御する。
 - コマンドは RS-232C と同じです。通信手順(2ページ)に従い操作してください。
 - RS-232C コマンド一覧表 (4ページ) にあるコマン ドが使えます。
- 3. 本機との接続を切断し、終了する。
 - 「BYE」」を送信する。
 送信に成功すると、「Goodbye」」が返信され、接続が 切断されます。

ご参考

通信のない時間が、「自動ログアウト時間」で設定されている時間経過すると、切断されます。